

I.p	Budynek	Rodzaj Robót
1.	Pszona 2	
2.	Pszona 4	1. Naprawa (wymiana) drzwi od wyjścia na dach kl. III 2. Remont części dachu kl. I
3.	Pszona 8	Wymiana okien oranżeryjnych
4.	Pszona 10	
5.	Pszona 12	
6.	Pszona 14	1. Częściowy remont dachu
7.	Pszona 16	1. Malowanie klatki schodowej
8.	Pszona 18	1. Malowanie klatek schodowych kl. I-II
9.	Pszona 20	1. Remont balkonu 2. Wymiana okien oranżeryjnych kl. II
10.	Pszona 22	1. Malowanie klatek schodowych kl. I-IV
11.	Pszona 41	1. Docieplenie kominów
I	Osiedle Pszona	1. Poszerzenie parkingu (za blokiem 41) 2. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu 3. Montaż poręczy schodów w piwnicach 4. Wymiana części ogrodzenia 5. Wymiana podestów lastrtico 6. wymiana oświetlenia zewnętrznego , zgodnie z protokołami pokontrolnymi 7. miejscowe naprawy chodników i dróg 8. Modernizacja placu zabaw (doposażenie, wymiana sprzętu)
II	Pszona 1	1. Wymiana rynien i rur spustowych od strony ul Meissnera
III	Pszona 3	1. Wymiana rynien i rur spustowych od strony ul Meissnera
IV	Pszona 5	1. Wymiana rynien i rur spustowych od strony ul Meissnera
1.	Fiołkowa 4	1. Remont balkonu 2. Malowanie obróbek blacharskich attyk 3. Bieżące remonty dźwigów 4. Wymiana lin nośnych i kół ciernych w dźwigach kl. II i VIII 5. Wymiana detektorów gazu w garażach 6. Uszczelnienie płyty stropowej garażu kl. V 7. Remont węzła cieplnego / ułożenie płytek + malowanie/ kl. III
2.	Fiołkowa 6	1. Remont balkonu
3.	Fiołkowa 8	1. Bieżące remonty dźwigów
4.	Fiołkowa 10	1. Remont balkonów 2. Bieżące remonty dźwigów 3. Malowanie obróbek blacharskich attyk 4. Naprawa tynku 5. Wymiana detektorów gazu w garażach

V	Osiedle Fiołkowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa wiaty śmietnikowej 2. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu 3. Remont schodów zewnętrznych Fiołkowa 10 przy kl. 1-3 4. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na LED z czujnikiem ruchu 5. wymiana oświetlenia zewnętrznego, zgodnie z protokołami pokontrolnymi
VI	Fiołkowa 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana zasobnika c.w.u. (500 litrów) 2. Remont pomieszczenia węża ciepłego + podłączenie
1.	al. Pokoju 27 A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malowanie klatek schodowych
2.	al. Pokoju 27B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont balkonu 2. Malowanie klatek
VII	osiedle al. Pokoju 27a, 27b	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont nawierzchni dróg i parkingów 2. Wymiana podestu lastrico
VIII	Bobrowskiego 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana drzwi wejściowych i okna lokal OSK 2. Remont balkonu 3. Wymiana zaworów odcinających c.o. + nastawy
IX	Bobrowskiego 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana dźwigu osobowo- towarowego 2. Remont nawierzchni drogi i parkingów i chodników 3. Malowanie klatki schodowej 4. Malowanie korytarzy przy windach 5. Wymiana oświetlenia przy windach
X	Fr. Nullo 8	
XI	1. Nuskiewiczza 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont balkonu 2. Przeniesienie zaworów odcinających na korytarze piwnic 3. Wymiana zasobnika c.w.u.
	2. Nuskiewiczza 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont części dachu / kl. II i III strona północna/ 2. Przeniesienie zaworów odcinających na korytarze piwnic 3. Remont balkonu 4. Remont po przecieku z dachu